



BAKONYKARSZT Zrt. - Környezetvédelmi és Vízellátási Rendszertervezési és Szolgáltató Kft.  
Környezetvédelmi és Vízellátási Rendszertervezési és Szolgáltató Kft.

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: [bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)



Műszaki Osztály

Noszlop Község Önkormányzata

Farkasné Szolnoki Brigitta

Polgármester Asszony

Noszlop

Dózsa Gy. u. 45.

8456

Szállóvási Községi Önkormányzat Hivatal		
Érkezett:	2020. 01. 26.	
Iktatószám:	19-10-112220	Melléklet:
Előzetes:	19-10-112220	Előadó:

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Farsang Attila

Ügyiratszám:

598-1/2020

Tárgy:

Noszlop 4-es átemelő szennyvíz szivattyú soron kívüli felújítása

„S”

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

6379-1/2019 számú levelünkben már tájékoztattuk, hogy a Társaságunk által bérüzemeltetett Noszlop 4-es átemelőbe telepített ABS Piranha S17/2 típusú 176447 gyári számú, szivattyú meghibásodott.

A szivattyú megbontása után a következőket tapasztaltuk: kopás végett a járókereket, állókést, forgókést, és a fenéklemezt, cserélni kell.

Fenti szivattyú alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízemelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyú meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges volt az elhasználódott alkatrészek cseréje.

Az adott helyzetben nem volt beépíthető tartalék szivattyú, a meleg tartalék üzemelt. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedtünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv)] 30.§ (2) és (4) bekezdés értelmében tájékoztattuk az ellátásért felelőst (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szivattyú felújítása időközben megtörtént.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az üzemeltetési szerződés, valamint a Vksztv. 30.§. (4) bekezdése alapján a felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.

Előzőek alapján a felújítás tényleges önköltsége 404.255,- Ft + Áfa.

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Felső S. u. 2/C. Tel.: 88/411-141

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/411-141

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061


8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/411-141

Kérjük az Önkormányzatot a fenti költség elfogadására, és a mellékelt számla alapján a költségek megtérítésére 404.255,- Ft + ÁFA értékben.

Veszprém, 2020. január 22.

Tisztelettel:

Kugler Gyula vezérigazgató  
nevében és megbízásából

  
Farsang Attila  
eszközgazdálkodási referens

Melléklet 1 db számla (KK-19-4665)

Kapják: Címzett  
Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmnökség  
Bakonykarszt Zrt. Irattár